

プラスチック再生過程（中国工場）

11-0921-1006

1.選別:種類、色、形状などを選別



2.粉碎:原料の大きさを揃える



3.洗浄:汚れを落とす、種類を仕分ける



4.乾燥:乾燥させて、小分けする



5.ペレット化:顆粒状に加工する

